

副本

檔 號：

保存年限：

## 內政部消防署 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓

聯絡人：彭瀚慶

聯絡電話：02-81959315

傳真電話：02-89114276

23143

新北市新店區北新路3段200號 電子信箱：han1224@nfa.gov.tw  
8樓

受文者：本署危險物品管理組

發文日期：中華民國104年6月24日

發文字號：消署危字第1040008572號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：函詢一般處理場所屋頂構造疑義1案，復如說明，請查照。  
說明：

- 一、復貴公司104年6月16號KFPC(104)字第0045號函。
- 二、查「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」（以下簡稱管理辦法）第15條第3款規定係考量製造場所或一般處理場所發生火災時可能引發爆炸，為使壓力從上方釋出，以減少對周圍影響，至同款但書所稱「設置設施使該場所無產生爆炸之虞者」，係針對場所因具特殊性，屋頂構造依上開管理辦法規定採用輕質構造確有困難者，倘能使用通風、換氣等設計，有效將可燃性氣體等危害物排出，使該場所無爆炸之虞者，其屋頂得免依規定設置輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋。
- 三、因本案事涉個案現場實質認定，仍請逕洽所轄消防機關辦理。

正本：台塑科騰化學有限公司

副本：本署危險物品管理組

署長 葉吉堂