

副本

檔 號：

保存年限：

內政部 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：陳俊青

聯絡電話：02-81959223

傳真電話：02-89114268

電子信箱：ccching@nfa.gov.tw

23143

新北市新店區北新路3段200號
8樓

受文者：本部消防署秘書室(法制科)

發文日期：中華民國105年7月14日

發文字號：內授消字第10508219321號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：函詢高層建築物連結送水管有2支以上立管時，應以橫管相連，其橫管管徑大小之設置疑義1案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據本部消防署案陳貴局105年6月21日高市消防預字第10532705800號函辦理。
- 二、查本部85年3月13日(85)台消字第8573803號令修正發布各類場所消防安全設備設置標準，業將本部84年1月27日台內消署字第8473342號函發「高層建築物消防安全設備會審(勘)檢查應注意事項」之規定納入第3編第4章連結送水管第180條至第184條，其中注意事項貳、六、(三)：「同一建築物內裝置2支以上立管時，立管應以口徑150公厘以上之橫管連通。」規定於上開設置標準第181條：「配管，依下列規定設置：三、同一建築物內裝置2支以上立管時，立管間以橫管連通。」並因水系統配管管徑統一回歸水力計算，爰未限制橫管口徑150公厘以上。

正本：高雄市政府消防局

副本：本部消防署(秘書室【法制科】、火災預防組)

部長 葉俊榮