

內政部消防署 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓

聯絡人：莊念恩

聯絡電話：(02)81959119轉9321

傳真電話：(02)89114276

23143

新北市新店區北新路3段200號8樓 電子信箱：ohiyo@nfa.gov.tw

受文者：本署秘書室（法制科）

發文日期：中華民國110年3月15日

發文字號：消署危字第1101104780號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴局函詢「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第73條之1疑義案，復如說明二，請查照。

說明：

一、復貴局110年3月9日南市消預字第1100005474號函。

二、本案說明如下：

(一)依據106年11月6日內政部危險物品管理法令執法疑義研討會會議紀錄提案三決議（如附件1）略以，防止氣體滯留之有效通風裝置採自然通風者，可對外通風換氣之開口面積應在樓地板面積之3%以上，且應分散設置於二方向以上。通風口應設於接近地面處，至其高度部分，則應視現場狀況，設置於氣體易滯留處且可有效防止氣體滯留。

(二)另依據內政部107年8月16日內政部危險物品管理法令執法疑義研討會會議紀錄提案一決議（如附件2）略以，排氣設備吸氣口應設置於距樓地板面30公分範圍內、可燃性氣體發生處或樓地板凹陷等有可燃性氣體蓄積之虞處。

1101104780

裝

訂

線

(三)綜上，容器串接使用場所採自然通風之通風口高度，
原則應設置於距樓地板面30公分範圍內，並應視現場
狀況，設置於氣體易滯留處且可有效防止氣體滯留。

(四)另窗戶或門如非屬常開狀態，則不得計入對外通風換
氣之開口面積。

正本：臺南市政府消防局

副本：臺北市政府消防局、新北市政府消防局、桃園市政府消防局、臺中市政府消防
局、高雄市政府消防局、臺灣省各縣(市)消防局、金門縣消防局、連江縣消防
局、本署秘書室（法制科）、危險物品管理組

署長陳文龍