

副本

檔 號：

保存年限：

內政部消防署 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓

聯絡人：陳仕榕

聯絡電話：(02)81959330

傳真電話：(02)89114276

電子信箱：jung@nfa.gov.tw

23143

新北市新店區北新路3段200號
8樓

受文者：危險物品管理組

發文日期：中華民國103年6月18日

發文字號：消署危字第1031600283號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：停止適用「內政部消防署部分法令函釋」(如一覽表)，自
即日生效，請 查照。

說明：旨揭解釋函因法規修正，已無適用之必要，自即日停止
適用。

正本：臺北市政府消防局、新北市政府消防局、臺中市政府消防局、臺南市政府消防
局、高雄市政府消防局、臺灣省各縣(市)消防局、金門縣消防局、福建省連江縣
消防局

副本：本署所屬機關、秘書室(法制科)一請登載本署全球資訊網、火災預防組、危險物
品管理組

署長 葉吉堂

內政部消防署部分法令函釋停止適用一覽表

類別	發文日期	發文文號	主旨摘要	函釋內容摘要	相關規定或說明
公共危險物品	93.06.30	消署危字第0930011988號函	有關「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」(下稱管理辦法)第38條第1項第5款規定疑義1案。	管理辦法第38條第1項第5款有關「防液堤周圍應設道路並與區內道路連接，道路寬度不得小於6公尺。」之規定，係考量消防救災車輛出入所需空間，基此，其周圍道路寬度均應達6公尺以上。	查管理辦法第38條第1項第5款已修正，針對防液堤周圍無法設置道路者，於符合該條款但書規定情形下，其設置之道路得為二面以上，原函釋已不合時宜，爰予停止適用。
公共危險物品	94.03.23	消署危字第0940005213號函	函詢管理辦法第23條第2款第3目有關厚度7公分以上鋼筋混凝土或具有同等以上強度之地板或牆壁疑義1案。	管理辦法第23條設置之室內儲存場所，僅能設置於建築物第1層或第2層，基此，該條第2款第3目訂定目的，係為避免室內儲存場所發生火災，延燒至建築物其他部分，及延燒後破壞原有結構，影響建築物內其他場所安全，故於第2款第3目前段規範其牆壁、樑、柱、地板及上層之地板應為防火構造，於後段明定應以厚度7公分以上鋼筋混凝土或具有同等以上強度之地板或牆壁與其他場所區劃，基此，所稱「具有同等以上強度」，係指結構強度。	查管理辦法第23條第2款第3目針對上開「具有同等以上強度之地板或牆壁」，已修正為「具有1小時以上防火時效之地板或牆壁」，原函釋已不合時宜，爰予停止適用。
公共危險物品	95.03.09	消署危字第0950004221號函	有關消防機關對工業用硝化	經濟部礦務局為加強工業用硝化纖維管理於88年7月5日函頒「工業用	查經濟部訂定之「工業用硝化纖維原料管理查核

類別	發文日期	發文文號	主旨摘要	函釋內容摘要	相關規定或說明
			纖維管理規範1案。	硝化纖維原料管理查核措施」，並依據上開措施制定「管制物資工業用硝化纖維聯合檢查表」，其中消防機關負責事項為第10項「消防安全設施」，基此，地方消防機關配合上開聯合檢查部分，應就使用硝化纖維場所之消防安全設備進行檢查。	措施」，業經該部於103年2月5日以經授務字第10320103030號函停止適用，原函釋已不合時宜，爰予停止適用。
公共危險物品	95.08.28	消署危字第0950020308號函	函詢危險物品儲存場所法令適用問題。	建築物專供儲存第4類易燃性液體第1石油類使用，該建築物依管理辦法及「各類場所消防安全設備設置標準」之第4篇檢討設置位置、構造、設備及消防安全設備，得免再依上開標準第1篇至第3篇規定檢討設置消防安全設備。	有關危險物品場所消防安全設備之設置，查內政部於96年8月31日以內授消字第0960824997號函發內政部96年8月23日消防安全法令執法疑義研討會決議事項提案8之決議已另有釋示，原函釋已不合時宜，爰予停止適用。