

內政部 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：陳俊青

聯絡電話：02-81959223

傳真電話：02-89114268

23143

新北市新店區北新路3段200號 8樓 電子信箱：ccching@nfa.gov.tw

受文者：本部消防署秘書室法制科

發文日期：中華民國100年1月12日

發文字號：內授消字第1000820384號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關 貴會函詢建築物消防安全設備檢修申報與複查相關
疑義乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復本部消防署案陳 貴會99年12月28日北消士0990122801
號函。
- 二、所提如委託非專技人員進行消防安全設備之修繕適用處
分為何乙節，按消防法第7條第1項規定：「依各類場所
消防安全設備設置標準設置之消防安全設備，其設計、
監造應由消防設備師為之；其裝置、檢修應由消防設備
師或消防設備士為之。」，非消防專技人員從事消防安
全設備之設計、監造、裝置及檢修，違反消防法第38條
第1項規定。
- 三、所提非本人進行檢修作業是否適用不實檢修報告規定乙
節，按消防專技人員執行業務應親自執業，執行業務時
得視其工作之繁簡而有其他協助人員，消防專技人員未
實際從事消防安全設備檢修而製作報告書，涉違反消防
法第38條第3項規定。
- 四、所提管理權人(委託者)未查證檢修人員是否為專技人員是

否適用違反消防法第9條有關檢修設備之規定乙節，按消防法第9條第1項規定：「依第6條第1項應設置消防安全設備場所，其管理權人應委託第8條所規定之消防設備師或消防設備士，定期檢修消防安全設備，其檢修結果應依限報請當地消防機關備查；消防機關得視需要派員複查。……。」，爰未具消防專技人員資格簽證之檢修報告書，消防機關不得受理其申報案件，應依消防法第38條第2項規定先通知限期改善，逾期不改善者始依本條項處罰。

正本：臺北縣消防設備士公會

副本：本部消防署(秘書室法制科、火災預防組)

部長 江宜樺