


圖十六 彎曲試驗試片製備的截面指導圖



- 1 對接焊道試片
- 2 棒接接頭試片
- 3 齊平的焊道
- 4 去除棒接部分