

副本

檔 號：

保存年限：

內政部消防署 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓

聯絡人：廖書鋒

聯絡電話：(02)81959119轉9333

傳真電話：(02)89114276

電子信箱：hrc@nfa.gov.tw

受文者：本署秘書室（法制科）

發文日期：中華民國108年6月11日

發文字號：消署危字第1080004757號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所詢六類公共危險物品一般處理場所疑義1案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴公司108年6月3日旺總字第201905000020號函。
- 二、查內政部107年8月危險物品管理法令執法疑義研討會提案2，係規範一棟認定為製造或一般處理場所之建築物，其內部未涉製造或處理公共危險物品部分，如符合決議規定時，該部分之構造及設備得不適用「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第15條及第16條與「各類場所消防安全設備設置標準」第4編之規定，先予敘明。
- 三、前述執法疑義研討會提案二決議一、（一）略以，以不燃材料建造，具2小時以上防火時效之防火牆、地板及上層之地板，與涉及製造或處理公共危險物品部分區劃分隔……。基此，來函所詢前述2小時以上防火時效之防火牆、地板及上層之地板設置位置，即為建築物內未涉及製造或處理區劃與隔壁（或上下樓層）涉及製造或處理區劃間之牆壁、地板及上層之地板。
- 四、另所詢有關防火門窗設置疑義1節，前述執法疑義研討會提案2決議一、（三）之規定，係指未涉製造或處理公共

危險物品部分之對外牆面開口有延燒之虞者，應設置1小時以上防火時效之防火門窗，並非整棟建築物外牆全面檢討，故與建築技術規則建築設計施工編第4章防火避難設施及消防設備第5節緊急進口規定並無牴觸。至有關「有延燒之虞之外牆」認定方式，內政部業於91年5月9日消防安全法令執法疑義研討會提案10決議略以，係指公共危險物品製造或處理場所之外牆與鄰地境界線、道路中心線或同一基地內與鄰棟建築物外牆中心線，第1層在3公尺以內、第2層在5公尺以內之部分。

五、前述執法疑義研討會決議事項，可至本署消防法令查詢系統（網址：<http://law.nfa.gov.tw/>）進行查詢及下載。

正本：展旺生命科技股份有限公司南科分公司

副本：本署秘書室（法制科）

署長陳文龍