

附表 4 最嚴格試驗抽樣表

批 量	一 般 試 驗			特 別 試 樣 試 驗				
	試 樣 數	嚴重缺點	一般缺點	輕微缺點	試 樣 數	嚴重缺點	一般缺點	輕微缺點
		Ac Re	Ac Re	Ac Re		Ac Re	Ac Re	Ac Re
1~ 8	2	↓	↓	↓	5	0 1	1 2	2 3
9~ 15	2			↓				
16~ 25	3			0 1				
26~ 50	5			↓				
51~ 90	5			↓				
91~ 150	8			0 1				
151~ 280	13			↓				
281~ 500	20	↓	2 3	8	1 2	2 3	3 4	
501~ 1,200	32	0 1	1 2	3 4	13	2 3	3 4	4 5
1,201~ 3,200	50	↓	2 3	5 6	20	1 2	2 3	3 4
3,201~10,000	80		3 4	8 9				
10,001~35,000	125		1 2	5 6				