

副本

檔 號：

保存年限：

內政部 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：彭瀚慶

聯絡電話：02-81959315

傳真電話：02-89114276

23143

新北市新店區北新路3段200號 電子信箱：han1224@nfa.gov.tw
8樓

受文者：本部消防署危險物品管理組

發文日期：中華民國104年10月14日

發文字號：內授消字第1040823546號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴局函詢儲槽高度認定疑義1案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據本部消防署案陳貴局104年10月7日雲消預字第1040013342號函辦理。
- 二、查「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第38條第1項第6款規定：「室外儲槽之直徑未達15公尺者，防液堤與儲槽側板外壁間之距離，不得小於儲槽高度之三分之一；其為15公尺以上者，不得小於儲槽高度之二分之一。……。」其立法意旨為儲槽發生洩漏時，能有效侷限公共危險物品於防液堤內，故以儲槽直徑及高度作為防液堤與儲槽側板外壁距離之設計考量因素，至上開規定所稱儲槽高度係與儲槽可能發生洩漏處之高度有關，基此，應為地面起算至儲槽側板外壁頂端之距離，惟如屬壓力儲槽，儲槽高度則為地面起算至儲槽頂端之距離。
- 三、至事涉個案現場實質認定，請本於權責卓處。

正本：雲林縣消防局

副本：本部消防署(危險物品管理組)

部長陳威仁