

副本

檔 號：

保存年限：

## 內政部 函

機關地址：23143 台北縣新店市北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：陳德松

聯絡電話：81959311

傳真電話：89114276

23143

臺北縣新店市北新路3段200號 8樓 電子信箱：dschen@nfa.gov.tw

受文者：本部消防署(秘書室(法制科))

發文日期：中華民國99年7月1日

發文字號：內授消字第0990823355號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：有關公共危險物品室外儲槽場所防液堤周圍道路及室內儲槽設置疑義乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、依據本部消防署案陳 貴局99年6月25日南縣消預字第0990012529號函辦理。
- 二、關於旨揭疑義，敬復如后：

(一)室外儲槽場所防液堤周圍道路設置疑義部分：

- 1、按「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」(以下簡稱管理辦法)第38條第1項第5款有關防液堤周圍應設6公尺以上道路並與廠區道路連接之規定，其意旨係為便於室外儲槽場所發生事故之消防搶救，使救災、救護車輛可從不同方向迅速接近及出入會車。惟部分場所如因地形限制(如山坡地、丘陵地等)，防液堤周圍均設道路確有困難時，於設有適當場地足供消防車輛迴車使用者，得僅於防液堤二面以上設置道路。
- 2、基此，防液堤周圍道路之規劃設計以能達致上開消防搶救為原則。至附圖有關室外儲槽場所周圍道路

依權責劃分規定授權業務主管決行

之檢討，事涉場所事實認定，請依據上開原則辦理。

(二)室內儲槽設置疑義部分：有關儲槽所在位置無頂蓋且四周有牆是否為室內儲槽部分：查本部業於99年5月6日內授消字第0990822644號函釋示在案，略以：管理辦法第8條第3項之規定係作為室內、外之判定依據，室內儲槽仍應依同辦法第33條或第34條之規定設置屋頂。

正本：台南縣消防局

副本：本部消防署(秘書室(法制科)、危險物品管理組)

部長 江宜樺