

副本

檔 號：

保存年限：

## 內政部消防署 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓

聯絡人：廖書鋒

聯絡電話：(02)81959119轉9333

傳真電話：(02)89114276

電子信箱：hrc@nfa.gov.tw

受文者：本署秘書室（法制科）

發文日期：中華民國108年3月25日

發文字號：消署危字第1080003034號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所詢低溫儲藏倉庫之冷凍櫃內外設置通風、排出及照明設備疑義1案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司108年3月15日（108）評安字第000315號函辦理。
- 二、查本署102年3月6日消署危字第1020003897號函釋，係就冷凍櫃放置於建築物內儲存公共危險物品者，說明該室內儲存場所（建築物部分）應設置通風及排出設備，至冷凍櫃部分「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」（以下簡稱管理辦法）並無應檢討設置通風及排出設備規定，先予敘明。
- 三、為避免設置冷凍櫃之室內儲存場所易燃性液體洩漏造成可燃性蒸氣蓄積，另貨品出入儲存場所亦有照明需求，該室內儲存場所仍需依管理辦法第21條第13款規定檢討設置通風、排出及照明等安全設施（備），不宜以未留有足夠空間為由免除設置。
- 四、本案事涉個案現場實質認定，仍請逕洽當地消防機關辦理後續事宜。

正本：評安消防工程有限公司

副本：本署秘書室（法制科）

署長陳文龍