

副本

檔 號：

保存年限：

## 內政部消防署 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓

聯絡人：廖書鋒

聯絡電話：(02)81959119轉9333

傳真電話：(02)89114276

電子信箱：hrc@nfa.gov.tw

受文者：本署秘書室（法制科）

發文日期：中華民國108年3月13日

發文字號：消署危字第1080002092號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所詢公共危險物品一般處理場所改善疑義，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴所108年3月4日益消字第108030401號函。
- 二、有關建築物使用類組變更1節，非屬消防機關權責，請逕洽當地建管主管機關。
- 三、內政部106年11月6日危險物品管理法令執法疑義研討會提案2決議，得以建築物之一部分認定為公共危險物品一般處理場所之作業型態，如屬設備認定者，其周圍尚有其他無涉處理公共危險物品作業，但作業流程具有連接性，得以該整體作業流程部分，視為設備範圍。基此，本案之公共危險物品處理作業雖僅使用閃火點在攝氏40度以上之第4類公共危險物品且處理數量未達管制量10倍洗淨鋼板之作業設備（洗淨機），惟其鋼板沖壓作業（含前述洗淨機、沖壓機、鋼板進料、模具安裝、設備監控等作業）具有連接作業流程，而欲以前述鋼板沖壓作業設備整體作業流程及該作業流程之護欄向外3公尺保留空地部分，視為一般處理場所範圍，原則應屬可行。惟因事涉個案現場實質認定，建請逕洽當地消防主管機

關辦理相關事宜。

- 四、至前述一般處理場所之消防安全設備設置疑義1節，因其範圍未及於廠房全棟，故需依「各類場所消防安全設備設置標準」第4編規定檢討設置之消防安全設備，為前述整體作業設備及該作業設備之護欄向外3公尺保留空地部分；並依內政部96年8月23日消防安全法令執法疑義研討會提案8決議，檢討設置第1編至第3編規定之消防安全設備。

正本：益群消防設備師事務所

副本：本署秘書室（法制科）

署長陳文龍